


VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC : GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be



JJBEA1100900037361501 G-W1-L7

TUA West
 Van Bellegghemdreef 6
 8510 Marke(Kortrijk)

Onze referenties

Verslag nr : GEN/17/60805542/00/NL

Contract Ref. : 2186314/2000

Uw referenties

Ref.: BUI_81248501_WES_NORTH_15032019/

INHOUDSOPGAVE

- Uitw. invloedsfact.- TUA WEST - Brugge	CLT/60805542/000/00
- Uitw. invloedsfact.- TUA WEST - Brugge	WRK/60805542/000/00
- Bijlage Uitw.invloed - TUA Brugge - xlsx	WRK/60805542/001/00

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon: Cauwelier Tom, Elektriciteit

• Onze gegevens

Verslag nr.: GEN/17/60805542/00/NL/000

Contractref.: /100482212/2186314/2000

• Uw gegevens

Ref: BUI_81248501_WES_NORTH_15032019

• Interventiegegevens

Plaats: TUA WEST Hoofdgebouw

Baron Ruzettelaan 33

8310 Assebroek(Brugge)

Datum: 15/07/2019

Uitgevoerd door: Dehoucke Ronny (26339)

TUA West
Van Belleghemdreef 6
8510 Marke(Kortrijk)

VASTLEGGEN VAN DE UITWENDIGE INVLOEDSFAKTOREN, OVEREENKOMSTIG ART. 19 V.H. A.R.E.I.

Betreft

Vastleggen van de uitwendige invloedsfactoren dewelke in de verschillende ruimtes en deelruimtes heersen en dit ten behoeve van de beschermingsgraad en bouw van de elektrische toestellen , machines, componenten, verdeelborden en elektrische leidingen.

Basis voor deze indeling

A.R.E.I. Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties / Specifiek art. 19

verdere art.s van het A.R.E.I. die van toepassing zijn ; 29 , 31 , 47 , 84 , 101 , 139 , 144 , 146 , 147 , 225 , 226 , 227 , 228 , 229 , 230 , 232 , 233 , 234 ,

Deze invloedsfactoren zijn in samenwerking met Dhr. Johan Bisschop vastgelegd en dit op basis van de ons geleverde informatie en de toegepaste produkten en activiteiten bij onze rondgang op datum van dit onderzoek.

Bij wijziging van de situatie in produktie, stockage of aard van de lokalen of aard van de produkten, dient deze lijst te worden aangepast en een nieuwe revisie te worden opgemaakt.

Deze lijst kan uiteraard in de toekomst door Uw diensten worden opgemaakt en dan aan ons worden voorgelegd bij de eerstvolgende controle van de laagspanningsinstallatie

Bij belangrijke wijzigingen kan een bijkomend bezoek noodzakelijk zijn.

Gelieve ons eventueel te raadplegen over de te volgen procedure

Zie hierna de lijst met de indeling

Datum van afdruk: 22/08/2019

Aantal blz.: 1

Bijlage(n): Bijlage

Distributie: or. 1
cc. -

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

[illegible]

