



TERNAT

Gemeentebestuur Ternat
Gemeentehuisstraat 21 | 1740 Ternat
02 451 45 45 | ternat.be

WELZIJNSKOEPEL
Alain Schoovaerts
Statiestraat 156
1740 TERNAT

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk
TD/RO/MP

TERNAT
27 MAART 2017

Adviesaanvraag voor WELZIJNSKOEPEL WEST BRABANT : Statiestraat 156 - 1740 Ternat

Geachte heer

Het college van Burgemeester en schepenen heeft in zitting van 16/03/2017 beslist U het brandweerverslag dd. 08/02/2017 over te maken met het verzoek dit stipt na te leven.

Vriendelijke groet

Namens het College

K. Vanholder
Gemeentesecretaris

L. Wachtelaer
Burgemeester



Bijlage(n): 1

Grondgebiedzaken – Martine Pitteljon
02 451 45 80 | martine.pitteljon@ternat.be



Aan de burgemeester
van en te
1740 TERNAT

uw kenmerk **ons kenmerk**
HB/DRC/16

datum
08/02/2017

Kopie(ën): **Inspectie**
 Wille Fanny
 An Duchatêlet (via mail)

Uw adviesaanvraag voor WELZIJNSKOEPEL WEST BRABANT

Geachte Burgemeester

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

Dossiernummer:	2004/0025
Documentnummer:	003
Omschrijving van de opdracht:	Advies betreffende controle brandveiligheid
Opdrachtgever:	1740 TERNAT
Datum opdracht:	24/10/2016
Adres van het object:	Statiestraat 156 1740 Ternat
Bestemming van het object:	Kantoren
Aard van het complex:	Laagbouw
Aard van de activiteiten:	Kantoren

1.2. Behandeling van het dossier

Datum ontvangst v/d aanvraag:	25/10/2016
Datum van bezoek ter plaatse:	07/02/2017
Aanwezige personen	Alain Schoovaerts
Datum van de behandeling:	07/02/2017
Contactpersoon:	Fanny Wille Statiestraat 156 1740 Ternat
Telefoon:	02/568 09 90

1.3. Toepasselijke reglementering

Er werden in het verleden reeds verslagen opgemaakt. Het laatste verslag met documentnr. 02 werd opgemaakt op 21/03/2005.

2. **VASTSTELLINGEN / OPMERKINGEN**

- Stookketel is vervangen door condensatieketel op aardgas.
- De automatische blussing moet verwijderd worden uit de stookplaats.
- Een algemene branddetectie installatie is aanwezig in het gebouw.
- Op iedere bouwlaag is er een blustoestel opgehangen.
- Veiligheidsverlichting is er in voldoende mate aangebracht.
- De bouwlagen zijn genummerd. De nummers zijn zichtbaar opgehangen.
- Een document met richtlijnen in geval van brand is opgehangen.
- Bovenste bouwlaag vormt een compartiment met wanden in gipsplaat en een zelfsluitende branddeur EI30. De Deur moet ten allen tijde goed sluiten.
- In de keuken is er een brandblusdeken opgehangen.
- Een attest van keuring van de brandmeldcentrale werd voorgelegd. De keuring werd uitgevoerd op 10/01/2016 door BGS.
- Een attest van onderhoud van de brandblusmiddelen werd voorgelegd aan de brandweer. Het onderhoud werd uitgevoerd door ICADIS op 18/11/2016.
- Een attest van keuring van de elektrische installatie werd voorgelegd aan de brandweer. De keuring werd uitgevoerd door OCB op 07/03/2016.
- Een attest van de dichtheidscontrole van de gasinstallatie werd voorgelegd aan de brandweer. Controle uitgevoerd door OCB op 23/11/2015.

3. **BESLUIT**

- De brandweer kan zich akkoord verklaren met het exploiteren van dit gebouw als kantoorgebouw.
- De uitgebrachte adviezen zijn niet van beperkende aard op de bestaande voorschriften en bepalingen die van toepassing kunnen zijn. Tevens zijn zij uitsluitend opgesteld in functie van de meegedeelde inlichtingen met betrekking op de bestaande toestand.

Bij eventuele wijzigingen van welke aard ook, welke achteraf zouden beslist worden, dient de brandweer telkens opnieuw geraadpleegd te worden.

De officier-preventie



Kpt. Chris De Ridder

Namens de zonecommandant¹
De directeur preventie



Maj Bruno Van den Broeck

¹ Conform artikel 565 van het KB 19/12/2014